

**Geschäftszeit**

**ADFC Dresden e.V. • Bischofsweg 38 • 01099 Dresden •**

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung  
Bürgermeister Jörn Marx  
Postfach 120 020  
01001 Dresden

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
14gse046

11. Oktober 2014

## **Radverkehr auf der Reicker Straße an der Einmündung Cäcilienstraße**

Sehr geehrter Herr Marx,

kürzlich hat sich auf der Reicker Straße in stadtauswärtiger Richtung an der Einmündung der Cäcilienstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde. Der ADFC Dresden nimmt dies zum Anlass für nachfolgende Vorschläge im Bereich dieser Unfallstelle:

1. Auf der Reicker Straße in stadtauswärtiger Richtung wird zwischen Raiskystraße und Cäcilienstraße eine Radverkehrsanlage in der Fahrbahn eingerichtet.
2. Im Kreuzungsbereich erfolgt eine Rotmarkierung der Radverkehrsfurt
3. Die Freigabe des Gehweges neben der Reicker Straße für Radverkehr wird aufgehoben.
4. Im Bereich des Gehweges entlang der Reicker Straße wird auf einer Strecke von 15 Meter bis zur Einmündung der Cäcilienstraße die Pflasterung abgeändert. Gegenwärtig befinden sich dort rote und graue Gehwegsteine, welche den Eindruck erwecken, dass sich dort immer noch ein rot markierter Radweg befindet.
5. Wir schlagen außerdem vor, dass auch in den anderen Abschnitten der Reicker Straße eine Radverkehrsanlage in der Fahrbahn eingerichtet wird.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Larsen

**Bankverbindung**

LKG Sachsen ZN KD Bank  
BIC GENODED1DKD  
IBAN DE68 350 601 90 16  
24780 015

**Steuernummer**

202/140/17726